

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0024-43	FECHA:	18/09/2024




Foto 1: REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA. De lamina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA. De lamina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA. De lamina por lámina troquelada calibre 26

Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---