

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0024-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA. De lámina por la lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA. De lámina por la lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA. De lámina por la lámina troquelada calibre 26.





Foto 5: Describir la actividad de la fotografía






Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---