



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0032-45	FECHA:	6/05/2024



Suministro e instalacion de muro



Suministro e instalacion de muro



Suministro e instalacion de lamina troquelada calibre 26



Suministro e instalacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 50 número de hojas.

Juan Oscar Vasquez Perez



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público