

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 -24-0032 45	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Colocación del segundo tramo de muro y soleras




Foto 2: Colocación del segundo tramo de muro y soleras.



Foto3: Colocación del primer tramo de muro.



Foto 4: Suministro e Instalación de muro y costaneras.



Foto 5: Suministro e Instalación de costaneras en el aula.




Foto 6: Suministro e instalación de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

*Juan Carlos Viquez Pérez*

Firma y sello del Presidente



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

