



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 -24-0032-45	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Interior de la cocina con el tramo de muro e instalación del entechado 100%



Foto 2: Interior del aula con el tramo de muro e insatación del entechado 100%




Foto 3: Vista de suministros Instalación de laminas Finalizado.




Foto 4: Suministros e instalació de puerta y ventanas finalizado.




Foto 5: Vista exterior de enfrente de la cocina y aula con suministros e instalación de laminas finalizado



Foto 6: Vista de frente con suministro e instalacion de laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Juan Oscar Vasquez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.