



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIMUJ EL CARMEN II, ALDEA EL CARMEN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0739-43	FECHA:	2/15/2024




Aplicación de pintura por fuera de aulas



Aplicación de pintura por fuera de aulas



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 de 0.40



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 de 0.40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Guzmán López
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

