



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIMUJ EL CARMEN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0739-43	FECHA:	23/5/2024



Foto1: MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES.
Aplicación de pintura en aulas por afuera



Foto 2: MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES.
Aplicación de pintura en aulas por afuera



Foto 3: M REPARACIÓN /SUSTITUCION/ MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA.
Sustitución de lámina, por la lámina troquelada calibre 26



Foto 4: REPARACIÓN /SUSTITUCION/ MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA.
Sustitución de lámina, por la lámina troquelada calibre 26




Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA.
aplicación de pintura en puertas



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA.
aplicación de pintura en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

