

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLÁ | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO PALOPÓ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA XEQUISTEL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEQUISTEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-12-0206 43 | FECHA: | 28/11/2024 |



Foto 1: Techo de la pila armada.



Foto 2: Nivelación y colocación de piso cerámico en la cocina y elaboración de mesa de concreto.



Foto 3: Durante la elaboración de la pila artesanal



Foto 4: Colocación del cedazo en las puertas




Foto 5: Muro perimetral mejorado



Foto 6: Balcones instalados en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
