



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRU DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "MARÍA MONTESSORI"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a.Avenida 7-06 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0015-42	FECHA:	7/11/2024




Foto1: . ESCENARIO. SUSTITUCIÓN DE METAL



Foto 2: MÓDULO I . APERTURA MÁS TALLADO DE VANOS EN VENTANAS



Foto 3: MÓDULO I COCINA. SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



Foto 4: MÓDULO CAMBIO DE LÁMPARAS POR FOCOS AHORRADORES.





Foto 5: MÓDULO I SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE COCINA



Foto 6: MÓDULO 3 PATIO: REPARACIÓN PLANCHA DE CONCRETO Y REPARACIÓN MURO DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público