

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHÓ, ALDEA LEMOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0024-43	FECHA:	12/04/2024



Foto1: Sustitucion de laminas de aulas. Predio 1 y 2



Foto 2: sustitucion de puertas de 2 puertas de metal aulas predio 1 y 2



Foto 3: Colocacion de canales en todas todas las aulas. Predio 1



Foto 4: Mantenimiento de 11 puertas. Predio 1 y 2




Foto 5: Sustitución de 2 inodoro pequeño. Predio 1 y 2



Foto 6: Mantenimiento a 10 puertas de servicios sanitarios. predio 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHÓ, ALDEA LEMOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0024-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 7: Sustitución de pila de cemento. Predio 1



Foto 8: sustitucion de 6 balcones de metal. Predio 1



Foto 9: Colocacion de canales del techo de la cancha polideportiva del establecimineto. Predio 1



Foto 10: Sustitucion de cable de nergia electrica en las aulas asi mismo sustitucion de focos . Predio 1 y 2




Foto 11: Colocación de persiana predio 1



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las:


Tomás Hernández Ventura
Firma y sello del Presidente de la OPF




Alvaro Armando Chacaj Chacaj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

