



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CANTON AGUILIX PRIMERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0031-43 | FECHA: | 26/04/2024 |



Foto1



Foto 2



foto 3



foto 4




foto 5



foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

