

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUILIX PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0031-43	FECHA:	23/07/2024




Foto1: mantenimiento de estructura



Foto 2: sustitucion de candado por chapas



Foto 3: sustitucion de cerco o muro perimetral



Foto 3: sustitucion de cerco o muro perimetral




Foto 5: sustitucion de lamina por porton de metal



Foto 6: sustitucion de canal PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--