

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCE	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUICHĖ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLÉCIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chajbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0047-43	FECHA:	26 de agosto 2024
Módulo1: Sustituci	ón de Estrutura de soporte de madera por metal, na troquelada aluzinc cal. 26, sustitución de capote	Módulo1: Sustitu sustitución de lán	ción de Estrutura de soporte de madera por metal, mina troquelada aluzinc cal. 26, sustitución de capote
Módulo1: Reparaci	ón de piso de cemento liquido	Módulo1: Sustitu	ción de puertas de metal en módulos
eléctrico)	ón de unidades Luz (incluye interruptor, ducto y cable	Módulo2: Sustitu	ción puertas de metal en módulos y sustitución de
Observación: SI es necesar	Firma y sello del Presidente de la OPA		irma y Salo Birector Cegiro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

TUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	OURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
OMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Chajbal
CÓDIGO DEL STABLECIMIENTO	14-01-0047-43	FECHA ⁻	26 de agosto 2024
Módulo3: Sustituci pluvial, tubo PVC 3'	ón de canal pvc y Reparación de bajada de agua		ación de cableado electrico, Sustitución de vidrios y es interiores y exteriores
	ión de cableado electrico y Sustitución de vidrios, interiores y exteriores	Módulo 6: Repar	ación de piso de torta de concreto
Muro Perimetral: R	eparación de tubo hg y malla galvanizada	Modulo 4: Pintura	a de paredes interiores y exteriores
bservación: SI es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar at happing de hoj		irma y sello Directoremno Educativo Público