



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sibacá I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0060-43	FECHA:	24 de julio de 2024



Foto1: Suministro e instalación de balcones de metal. Módulo 1, 2 y 3



Foto 2: Reparación de torta de concreto. 70 metros. Módulo 1



Foto 3: pintura de portón principal. Módulo 5



Foto 4: Pintura de puertas de sanitarios. Módulo 4



Foto 5: Mantenimiento Pintura de puertas de aulas. Módulo 1, 2 y 3.



Foto 6: Sustitución de chorros en módulo higiénico. Módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Lopez P

Firma y sello del Presidente de la CDF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

