## 15 1

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

|   | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS            |                 |                                   |   |  |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|---|--|
| Ministerio de Educación<br>SITUACIÓN DEFICIENCI | AS DETERMINADAS  | PREVIO X        | DURANTE                           | POSTERIC                                | ıR                                     |
| DEPARTAMENTO:                                   | Quiche   |                 | MUNICIPIO:                        | Santa Cruz del Quiché                   |  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO:                  | Escuela Oficial Rural Mixta  | Primero de Mayo | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Carmen Chitatul                | ······································ |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO:                  | 14-01-0068-43  |                 | FECHA;                            | 27 de agosto de 2024                    |  |
| Foto1: Situación an                             | terior muro perimetral   |                 | Foto 2: Estado de                 | e sanitario antes de substitución       |  |
| Foto 3: Lavabamos a                             | antes del proyecto   |                 | Foto 4: Pintura de                | modulos antes del proyecto              |  |
| Foto 5:   |  |                 | Foto 6                            |   |  |
|   | OFICIAL PUR  |                 |                                   |   |  |
| Dbservación: Si es necesario                    | o se pueden agyspart ojas adiciona                                   |                 | S.                                | 1                                       | Chicial o                              |
| MA  | CONSEJO<br>DE PADRES<br>DE FAMILIA<br>Firma y sello de Ryesidente de | žý<br>Loge      |                                   | ijrīna/ Selto Director Centro Educativo | DIRECCIÓN -                            |