

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Santa Cruz del Quiché |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Primero de Mayo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Carmen Chitatul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0068-43 | FECHA: | |



Foto 1: Muro perimetral culminado




Foto 2: Sanitarios sustituidos



Foto 3: Lavamanos ya substituidos



Foto 4: Módulos pintados




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y Sello Representante de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo