



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz Del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicabracan Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0095-43	FECHA:	27 de febrero del 2024



Foto1: Sustitución de Vidrios quebrados y balcones



Foto 2: Sustitución de canales de metal



Foto 3: Sustitución de techado



Foto 4: Sustitución de balcones





Foto 5: Sustitución de canales



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

