


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0095-43	FECHA:	17/07/2024




**Durante Techado**



**Durante Balcones**



**Durante Canales**



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0095-43	FECHA:	17/07/2024



Durante Pintura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la CPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

