

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0095-43	FECHA:	17/07/2024




Foto 1: Techado antes




Foto 2: Techado después




Foto 3: Balcones antes



Foto 4: Balcones después



Foto 5: Canales antes



Foto 6: Canales después

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICABRACAN SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0095-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Pintura antes



Foto 2: Pintura después




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.C.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

