

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 calle, final de la zona 4, colonia "Los Celajes"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0112-46	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Muro Perimetral, sustitución de portón de metal de ingreso



Foto2: Pasillo, Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Modulo 6, Impermeabilización de losa



Foto 4 : Modulo 6, Sustitución de llave de cheque



Foto 5: Modulo 7, Repello en muro, cernido en muro y alisado en muro



Foto 6: Modulo 7, Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas a las hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 calle, final de la zona 4, colonia "Los Celajes"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0112-46	FECHA:	20/06/2024




Foto 7: Modulo 7, Sustitución de plafoneras




Foto 8: Modulo 7, Pintura en muros exteriores e interiores







Foto 9: Modulo 8, Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---