



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUISIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-1220-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto 1: TECHO EN MAL ESTADO DEL MODULO 2



Foto 2: TECHO EN MAL ESTADO EL MODULO 2



Foto 3: FALTA DE CANAL DE CAIDA DE AGUA



Foto 4: VISTA INTERIOR DEL CORREDOR EN MAL ESTADO DEL MODULO 2.



Foto 5: TECHO DETERIORADO O EN MAL ESTADO MODULO 3



Foto 6: PUERTA EN MAL ESTADO MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUISIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-1220-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto7: EL CENTRO EDUCATIVO NECESITA DE UNA APLICACIÓN DE PINTURA TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR



Foto 8: EL CENTRO EDUCATIVO NECESITA DE UNA APLICACIÓN DE PINTURA TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR



Foto 9: LA PARTE EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO NECESITA UN APLICACIÓN DE PNTURA.




Foto 10: 5 SANITARIOS NECESITAN REPARACIONES




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

