



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUISIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-1220-143	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024



Foto 11: EN LA FECHA 10 DE MAYO 2024 SE COMPRA Y SE RECIBE LA LAMINA QUE SERVIRÁ PARA EL CAMBIO DE TECHO DEL MODULO 2 Y 3




Foto 12: EN LA FECHA 10 DE MAYO 2024 SE ALMACENA EN UN AULA LA LAMINA PARA EL REMOZAMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 13: COSTANERAS QUE SERVIRÁ PARA SUJETAR LAS LAMINAS EN EL MOULO 3.



Foto 14: INICIO DEL DESMONTAJE DE LAMINA EXISTENTE EN EL MODULO 3



Foto 15: AVANCE DE UN 90% DE LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA LAMINA ROQUELADA EN EL NODULO 3.



Foto 16: FINALIZADA LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA LAMINA TROQUELADA EN EL MODULO 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

