



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                       |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE   | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xesic Segundo  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-4691-42  | FECHA:                         | 22/05/2024            |



MODULO 1: En proceso Sustitución de lamina y estructura de soporte.



MODULO 1: EN PROCESO SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO



MODULO 1: EN PROCESO SUSTITUCIÓN DE CANALES DE METAL POR PVC



MODULO 2: EN PROCESO SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



MODULO 2: EN PROCESO SUSTITUCIÓN DE CANALES DE METAL POR PVC



MODULO 3: EN PROCESO SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


|                             |  |                                |                       |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE   | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ DEL QUICHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xesic Segundo  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-4691-42  | FECHA:                         | 22/05/2024            |



MODULO 3: En proceso Sustitución de canal de metal por pvc



MODULO 3: EN PROCESO Sustitución de puerta



EN PROCESO Sustitucion de inodoros



EN PROCESO Reparación de Muro Perimetral



EN PROCESO Sustitución de Portón de Metal



EN PROCESO Pintura en Muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

