



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-5963-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada. Sustitución de canal.



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de estructura portante de metal por metal.



Foto 3: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de sistema de energía eléctrica.



Foto 4: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de sistema de energía eléctrica.



Foto 5: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de sistema de energía eléctrica.



Foto 6: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de acometida eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-5963-43	FECHA:	27/11/2024



Foto7: Sustitución de portón de metal en ingreso a centro educativo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---