

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO RINCÓN DE LOS LEONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCÓN DE LOS LEONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0005-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Módulo 1. Sustitución de vidrios.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de torta de cemento a piso cerámico.



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de lámparas led.



Foto 4: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado y pintura).



Foto 5: Módulo 1. Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc.



Foto 6: Módulo 2. Suministro e instalación de balcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO RINCÓN DE LOS LEONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCÓN DE LOS LEONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0005-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Módulo 2. Sustitución de vidrios.



Foto 8: Módulo 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado y tintura).




Foto 9: Módulo 2. Reparación de bajada de agua pluvial.



Foto 10: Módulo 2. Sustitución de torta de cemento a piso cerámico.



Foto 11: Módulo 3. Sustitución accesorios de inodoros.



Foto 12: Módulo 3. Sustitución de azulejos en lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO RINCÓN DE LOS LEONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCÓN DE LOS LEONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0005-43	FECHA:	11/11/2024






Foto 13: Módulo 3. Sustitución de pila para lavar.



Foto 14: Módulo 3. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado y pintura).



Foto 15: Pintura General. Pintura de muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

