

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje las Parcelas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0010-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto No. 1 Módulo 1 sustitución de piso de cemento por piso de granito



Foto No. 2 Módulo 2 sustitución de azulejo




Foto No. 3 Módulo 2 sustitución de inodoro



Foto No. 4 Módulo 3 sustitución de piso de cemento por piso de granito



Foto No. 5 pintura general de muros interiores y exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 