

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje las Parcelas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0010-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024




Foto No. 1 Módulo 1 sustitución de piso de cemento por piso de granito




Foto No. 2 Módulo 2 sustitución de azulejo




Foto No. 3 Módulo 2 sustitución de inodoro



Foto No. 4 Módulo 3 sustitución de piso de cemento por piso de granito




Foto No. 5 pintura general de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Agregar el número de hojas.

August



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público