



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de lámina troquelada aluzinc, Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 3: Modulo 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Modulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Modulo 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada







Foto 6: Modulo 1 Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 7: Modulo 2 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de lámina troquelada aluzinc, Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 8: Modulo 2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal , Sustitución de elementos de fijación (tornillos)




Foto 9: Modulo 2 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 10: Modulo 2 Sustitución interruptores simples, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).




Foto 11: Modulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 12: Modulo 3 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y digitalizar el Registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Obra



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024




Foto13: Modulo 3 Sustrituónde tomacorrientes dobles, Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



Foto 14: Modulo 3 Sustrituónde lamparas tipo LED, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 15: Modulo 3 Sustrituónde interruptores dobles



Foto 16: Modulo 4 Pintura en muros exteriores e interiores.






Foto 17: Modulo 4 Sustrituónde lamparas tipo LED, Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 18: Modulo 4 Sustrituónde interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto19: MODULO 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 20: MODULO 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	13/09/2024



Foto19: MODULO 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 20: MODULO 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS GONZÁLEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0012-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 2: Modulo 3 Fabricacion e instalacion de ventana de metal.



Foto 3: Modulo 5 Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 4: Modulo 6 Reparación de planchas de concreto de patio.

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.D.R.E.S. DE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

