



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1 - MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 2 - MODULO 1: Suministro e Instación de balcon de metal



Foto 3 - MODULO 1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4 - MODULO 1: Reparación de banquetas de concreto




Foto 5 - MODULO 1: Sustitución de lámpara de 2 X 40








Foto 6 - MODULO 1: sustitucion de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7 - MODULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8 - MODULO 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 9 - MODULO 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 10 - MODULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 11 - MODULO 1: Sustitución de canal de pvc



Foto 12 - MODULO 1: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE:



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13 - MODULO 1: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 14 - MODULO 1: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 15 - MODULO 1: Sustitución de focos ahorradores




Foto 16 - MODULO 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 17 - MODULO 2: Impermeabilización de losa



Foto 18 - MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 19 - MODULO 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 20 - MODULO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 21 - MODULO 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 22 - MODULO 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 23 - MODULO 3: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 24 - MODULO 3: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 25 - PINTURA GENERAL: Pintura de muros interior y exterior.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 