

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1 - MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 2 - MODULO 1: Suministro e instalación de balcon de metal



Foto 3 - MODULO 1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4 - MODULO 1: Reparación de banquetas de concreto




Foto 5 - MODULO 1: Sustitución de lámpara de 2 X 40








Foto 6 - MODULO 1: sustitucion de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7 - MODULO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 8 - MODULO 1: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 9 - MODULO 1: Sustrucción de elementos de fijacion (tornillos)



Foto 10 - MODULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 11 - MODULO 1: Sustrucción de canal de pvc



Foto 12 - MODULO 1: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 13 - MODULO 1: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 14 - MODULO 1: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 15 - MODULO 1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 16 - MODULO 1: Reparación de cableado eléctrico





Foto 17 - MODULO 2: Impermeabilización de losa





Foto 18 - MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 19 - MODULO 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 20 - MODULO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 21 - MODULO 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 22 - MODULO 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)





Foto 23 - MODULO 3: Mantenimiento a estructura de puerta





Foto 24 - MODULO 3: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024





Foto 25 - PINTURA GENERAL: Pintura de muros interior y exterior.




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

