



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0028-43	FECHA:	12/09/2024




Foto1 PATIO: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2: PATIO Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales




Foto 3 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio



Foto 4 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefa Cuin Vas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

