



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | CHICHÉ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE LOS MORALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-02-0028-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto1 PATIO: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2: PATIO Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 3 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio



Foto 4 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefacin Vas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Torres

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

