



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0028-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 1 PATIO: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2: PATIO Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 3 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio



Foto 4 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de

*Joséfa Cruz Vas*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

