

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Charon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0030-43	FECHA:	10 de noviembre de 2024



Foto1. Módulo 1: Suministro e instalación de balcón de metal.



Foto 2. Módulo 2: Suministro e instalación de balcón de metal.



Foto 3. Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 4. Patio: Reparación de planchas de concreto de patio

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo 