

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MEMBRILLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0097-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Modulo 1. Colocacion de balcones y sustitucion de canales de pvc por metal y pintura en paredes exteriores.



Foto 2: Modulo 1. Sustitucion de canales de pvc por metal y pintura en paredes exteriores.



Foto 3: Modulo 1. Colocacion de balcones en frente y atrás, pintura en paredes exteriores.



Foto 4: Modulo 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Modulo 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---