



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUPOJ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0100-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Modulo 1, Sustitución de torta de cemento por cerámica



Foto 2: Modulo 2, Sustitución de torta de cemento por cerámica



Foto 3: Modulo 5, Sustitución de torta de cemento por cerámica



Foto 4: Modulo 6, Suministro e instalación de azulejo y sustitución de torta de cemento por cerámica.



Foto 5: Modulo 8, Sustitución de torta de cemento por cerámica



Foto 6: Modulo 9, Sustitución de torta de cemento por cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0100-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Pintura para pared exterior de los Módulos 1, 2, 3, 4, 5, 8, y 9



Foto 8: Susustitución de piso Torta de cemento por cerámica.



Foto 9: Sustitución de piso torta de cemento por cerámica y azulejo en baños, Módulo 6 y 7

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público