

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzalamabaj I, Chiché, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0101-43	FECHA:	24 de octubre de 2024



Foto1: Esta foto es del Módulo 1 de sustitución de techado de aula, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: Esta foto es del Módulo 2 de sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, REPARACIÓN DE COCINA



Foto 3: Esta foto es del Módulo 2 de sustitución de techado de la cocina, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: Esta foto es del Módulo 2 de Sustitución de chimenea de concreto, REPARACIÓN DE COCINA



Foto 5: Esta foto es del Módulo 2 de sustitución de piso de torta de concreto, PISO



Foto 6: Esta foto es del módulo 2, de sustitución de tubería PVC lineal principal aguas negras, REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUICHÉ</b>	MUNICIPIO:	<b>Chiché</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial Rural Mixta</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Cantón Tzalamabaj I, Chiché, Quiché</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-02-0101-43</b>	FECHA:	<b>24 de octubre de 2024</b>



Foto7: Esta foto es del Módulo 3, de sustitución de lamina del aula, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 8: Esta foto es del Módulo 4 de sustitución de depósito de agua, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITO DE AGUA.



Foto 9: Esta foto es del Módulo 4 de sustitución de depósito de agua, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITO DE AGUA.



Foto 10: Esta foto es del Módulo 5 de sustitución de piso de torta de concreto de aula, PISO



Foto 11: Esta foto es de ELECTRICIDAD GENERAL EXTERIORES



Foto 12: Esta foto es de ELECTRICIDAD GENERAL INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzalamabaj I, Chiché, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0101-43	FECHA:	24 de octubre de 2024



Foto 13: Esta foto es de PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 14: Esta foto es de PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 15: Esta foto es de PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 16: Esta foto es del Módulo




Foto 17: Esta foto es del Módulo




Foto 18: Esta foto es del módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---