



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0110-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1. MÓDULO 1: Sustitución de vidrios.



FOTO 2. MÓDULO 1: Sustitución de lámparas 2 x 40.




FOTO 3. MÓDULO 1: Sustitución de toma corrientes doble.



FOTO 4. MÓDULO 2: Sustitución de lámparas 2 x 40.



FOTO 5. MÓDULO 2: Sustitución de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque).



FOTO 6. MÓDULO 2: Sustitución de eposaderas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0110-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 7. MÓDULO 2: Reparación de cableado eléctrico.



FOTO 8. MÓDULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura). Reajuste de puerta.



FOTO 9. MÓDULO 2: Sustitución de estufa rural (completo: incluye chimenea y plancha de metal).



FOTO 10. MÓDULO 2: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



FOTO 11. MÓDULO 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



FOTO 12. MÓDULO 2: Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mullacumb*  
Firma y sello del Presidente de la QPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0110-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 13. MÓDULO 3: Sustrucción de focos ahorradores.



FOTO 14. MÓDULO 4: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico.




FOTO 15. MÓDULO 4: Sustrucción de lámparas 2 x 40




FOTO 16. MÓDULO 4: Sustrucción de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



FOTO 17. MÓDULO 4: Sustrucción de tomacorrientes doble.



FOTO 18. MÓDULO 5: Sustrucción de lámparas 2 x 40.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0110-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024




FOTO 19. MÓDULO 5: Sustitución de toma corrientes doble.



FOTO 20. MÓDULO 5: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura). Reajuste de puerta.



FOTO 21. MÓDULO 5: Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 22. MÓDULO 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



FOTO 23. AREA EXTERIOR: Sustitución de bomba de agua.



FOTO 24. AREA EXTERIOR: Sustitución de Biodigestor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0110-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 25. AREA EXTERIOR Mantenimiento a caja de Registro.





FOTO 26. PINTURA GENERAL. Pintura de muro Interior y exterior.



FOTO 26. AREA EXTERIOR. Cambio de cuneta por tubos de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

