



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choaxán II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0111-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito



Foto 2: Modulo 1. Mantenimiento estructura de puertas



Foto 3: Modulo 1. Mantenimiento a Estructura de Metal de Ventana



Foto 4: Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito



Foto 5: Modulo 2. Mantenimiento estructura de puertas




Foto 6: Modulo 3. Mantenimiento estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choaxán II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0111-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Muro Perimetral: Mantenimiento a portones de metal



Foto 8: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

