



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0115-43	FECHA:	22/10/2024



Foto1 Módulo 1: Mantenimiento de estufa rural



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de plancha




Foto 3Módulo 1: Sustitución de chimenea de metal




Foto 4 Módulo 1: Intalación de azulejo en estufa rural



Foto 5 Módulo 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 6 Patio: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Jarama*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

