



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0115-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1 Módulo 1: Mantenimiento de estufa rural



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de plancha



Foto 3 Módulo 1: Sustitución de chimenea de metal



Foto 4 Módulo 1: Intalación de azulejo en estufa rural



Foto 5 Módulo 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 6 Patio: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío de Padre de Familia
Caserío San Francisco
Chiché, Quiché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío San Francisco
Municipio, Chiché