



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XIMBAXUC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0007-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: MODULO 1: sustitución de Lamina Troquelada



MODULO 1: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito.



Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto en patio



MODULO 3: Pintura en muros Exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonyo Pex Le*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

