



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XIMBAXUC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0007-43	FECHA:	18/03/2024






Foto1: MODULO 1: sustitución de Lamina Troquelada



MODULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto en patio



MODULO 3: Pintura en muros Exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorenzo Ruiz

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

