



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASEERÍO TAPESQUILLO CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0008-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto 1. Modulo 1: suministro e instaciom de balcones



Foto 2. Modulo 1: Reparación piso de torta.



Foto 3. Modulo 1: Pintura en general. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4. Modulo 1: Sustitución de puertas de metal



Foto 5. Modulo 2: Sustitución lámina por lamina troquelata cal. 26 y estructura.



Foto 6. Módulo 2: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. C. G.

Firma y sello del Presidente de la CPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

