

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0012-45	FECHA:	19 de marzo de 2023.



Foto1: sustitución de accesorios para lavamos.



Foto 2: sustitución de accesorios para sanitarios.



Foto 3: reparación de sistema eléctrico.



Foto 4: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.







F



Foto 6: reparación e instalación de barantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0012-45	FECHA:	19 de marzo de 2023.



Foto1: reparación de muro perimetral de ingreso.




Foto 2: reparación de portón de metal de ingreso.



Foto 3: reparación de torta de cemento en patio.



Foto 4: reparación de muro perimetral al extremo del patio.



Foto 5: Reparación de pañuelos.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--