

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACABAL III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0022-43	FECHA:	20 / 11 / 2024



Foto 1: Módulo 1. Suministro e Instalación de Balcones de hierro en ventanas.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de piso de cemento liquido.



Foto 3: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 4: Módulo 2. Suministro e instalación de puertas en servicios sanitarios. Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios.




Foto 5: Módulo 3. Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 6: Módulo 3. Suministro e Instalación de Balcones de hierro en ventanas.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ESPERANZA SALAZAR ORDOÑEZ
 Firma y sello del Presidente de la




 ANGEL ESTUARDO PÉREZ MORILLAS
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACABAL III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0022-43	FECHA:	20 / 11 / 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESPERANZA SALAZAR ORDOÑEZ Firma y sello del Presidente de la OPE	 ANGEL ESTUARDO PÉREZ NORIEGA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---