

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 12. Modulo 3. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 15. Modulo 3. Sustitución interruptores dobles



Foto 16. Modulo 3. Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 18. Patio No. 2. Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5. Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6. Patio No. 1: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hordi Yahaixa sut Pe

Firma y sello del Presidente de la OPF







[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	7/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hoydi Yaharsa Sut P...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--