

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	26/11/2024



Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Sustitución de capote



Sustitución de tornillos de fijación



mantenimineto a soporte de metal



Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de conformidad.

Hordi Kaharsa Put Per

Firma y sello del Presidente de la OPF




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	26/11/2024




Sustitución de mingitorio completo (llaves de abasto)



Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Pintura general. Pintura en muros exteriores e interiores (block)



Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hordi Yahaira OUt P...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--