

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VIGAS SECTOR EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0035-43	FECHA:	6/08/2024




Foto 1: MODULO 1. Se da por finalizada la instalacion de los respectivos canales y bajadas de agua.



Foto 2: MODULO 1. Se da por finalizado el cambio de lamina con una mejor medida y respectivos canales para evitar que se siga humedeciendo la pared que compone los modulos.




Foto 3: MODULO 1. Se da por finalizada la instalacion de los respectivos capotes y elementos de fijacion.



Foto 4: MODULO 1. Se da por finalizado el cambio de la torta de cemento por piso ceramico.



Foto 5: MODULO 1. Se da por finalizada la reparacion del cableado electrico y se colocan los respectivos focos para una mejor iluminacion cuando esta se requiera.



Foto 6: MODULO 2. Se da por finalizado el cambio de techo de los inodoros


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en línea de las hojas.

Maria Condellaria P.L.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VIGAS SECTOR EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0035-43	FECHA:	6/08/2024



Foto 7: MODULO 2. Se da por finalizado el cambio de estructura de madeta por estructura de metal.




Foto 8: MODULO 2. Se da por finalizada la instalacion de los respectivos sanitarios mas sus accesorios.




Foto 9: MODULO 2. Se da por finalizada la instalacion del respectivo lavamanos.



Foto 10: MODULO 2. Deposito de agua ya en funciones.



Foto 11: MODULO 2. Se da por finalizada la reparacion de torta de concreto.



Foto 12: Se compraron 5 candados; 2 para las puertas de los sanitarios y 3 para las aulas, ya que las que estaban anteriormente ya casi no funcionan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Candelaria S.L.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

