



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Educación Especial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0039-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 1. Modulo 1: Pintura de paredes interiores y exteriores



Foto 2. Modulo 1: Sustitucion de vidrios



Foto 3. Modulo 1: Sustitución de puerta



Foto 4. Modulo 1: reparacion de pared de block




Foto 5. Modulo 1: Sustitucion de piso de ceramica



Foto 6. Modulo 1: Sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
 Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO:

DURANTE:

POSTERIOR:

DEPARTAMENTO	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial de Educación Especial	DIRECCIÓN DEL	Barrio el Centro
CODIGO DEL	14-03-0039-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 7. Modulo 1: Mantenimiento de balcon de metal








Foto 8. Modulo 1: Sustitucion de gradas por rampa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

